


| 序号 | 报告编号                | 发布日期        | 结论  | 影像资料   |
|----|---------------------|-------------|-----|--|
| 9  | GX-B1340/25-8-25051 | 2025年10月24日 | 合格。 |   |
| 10 | GX-B1340/25-8-25052 | 2025年10月24日 | 合格。 |  |

|    |                     |            |   |   |
|----|---------------------|------------|---|---|
| 11 | GX-B1343/21-8-25023 | 2025.10.30 | <p>1. 矿井总风量:<br/>10795.1m<sup>3</sup>/min;<br/>2. 主通风机风量:<br/>11040.0m<sup>3</sup>/min;<br/>3. 矿井有效风量:<br/>8495.1m<sup>3</sup>/min;<br/>4. 矿井有效风量率: 76.9%;<br/>5. 机站风量: -440m中段通风机机站11040.0m<sup>3</sup>/min;<br/>6. 机站风压: -440m中段通风机机站2585Pa;<br/>7. 矿井通风阻力: 2610.2Pa。</p> |  <p><b>施工记录</b></p> <p>天 气: 阴 8°C 北风≤3级 湿度76%<br/>经 度: 120°55'57.96''<br/>纬 度: 37°47'59.00''<br/>地 址: 烟台市招远市田常线在阜山金矿(公交站)附近<br/>工程名称: 阜山金矿<br/>时 间: 2025-10-24 08:23:37</p>  |
| 12 | GX-B1347/21-8-25023 | 2025.10.30 | <p>1、风量（风速）合格率: 100%，大于65%，合格；<br/>2、风质合格率: 100%，大于90%，合格；<br/>3、作业环境空气质量合格率: 100%，大于60%，合格；<br/>4、矿井有效风量率: 76.9%，大于60%，合格；<br/>5、风机全压效率: 75.3%，大于70%，合格；<br/>6、风量供需比: 1.49，符合<math>1.32 \leq \beta \leq 1.67</math>要求，合格；<br/>7、综合指标: 91.3%，大于72%，合格。</p>                  |  <p><b>施工记录</b></p> <p>天 气: 阴 8°C 北风≤3级 湿度76%<br/>经 度: 120°55'57.96''<br/>纬 度: 37°47'59.00''<br/>地 址: 烟台市招远市田常线在阜山金矿(公交站)附近<br/>工程名称: 阜山金矿<br/>时 间: 2025-10-24 08:23:37</p> |

|    |                     |            |          |  |  |  |
|----|---------------------|------------|----------|--|--|--|
| 13 | GX-B1341/24-8-25064 | 2025.10.30 | 综合判定：合格。 |  | <br>2025.10.24  |  |
| 14 | GX-B1341/24-8-25065 | 2025.10.30 | 综合判定：合格。 |  | <br>2025.10.24 |  |

|    |                     |             |                |   |
|----|---------------------|-------------|----------------|---|
| 15 | GX-B1340/25-8-25051 | 2025年10月31日 | 1#在用主要通风机系统合格。 |  <p><b>施工记录</b></p> <p>天气：阴 0°C 湿度38% 湿度89%<br/>经度：110.126043<br/>纬度：39.805001<br/>地址：鄂尔多斯市东胜区114乡道在李二沟附近<br/>工程名称：双欣煤矿风机检测<br/>时间：2025-10-23 09:19:18</p> |
| 16 | GX-B1340/25-8-25052 | 2025年10月31日 | 2#在用主要通风机系统合格。 |  <p><b>施工记录</b></p> <p>天气：晴 6°C 湿度38% 湿度95%<br/>经度：110.126525<br/>纬度：39.805001<br/>地址：鄂尔多斯市东胜区114乡道在李二沟附近<br/>工程名称：双欣煤矿风机检测<br/>时间：2025-10-22 15:20:48</p> |