

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
208	GX-B1363/22-A-23021	2023/1/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
209	GX-B1363/22-A-23030	2023/1/28	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
210	GX-B1363/22-A-23024	2023/1/29	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
211	GX-B1363/22-A-23018	2023/1/29	所检项目合格	 A photograph showing two men in work clothes inspecting a large, industrial metal machine. The machine has a conical top and a large door. One man is on the left, and the other is on the right, wearing safety glasses and gloves. The date '2023/01/13' is printed in the bottom right corner of the photo.

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
212	GX-B1364/22-A-23052	2023/1/30	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
213	GX-B1365/20-A-23007	2023/1/30	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
214	GX-B1366/20-A-23006	2023/1/30	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
215	GX-B1365/20-A-23006	2023/1/30	所检项目合格	

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
216	GX-B1366/20-A-23005	2023/1/30	所检项目合格	